


**SIK PEITZ**

## Ausgangslage:

„An der Naht der Fallrohrstutzen in einem Kraftwerk kam es immer wieder zu Rissen, welche auch nach Reparaturen wieder auftraten.“



## Dann folgte eine PIT Behandlung der Reparaturnähte:

„Nach einjährigem Betrieb wurde die Trommel erneut befundet und es wurde keine Schädigung im Reparaturbereich festgestellt.“